

EH493说明书使用手册



焊锡排烟机

为何要用吸烟器?

焊接时需用一种焊剂, 这种焊剂主要是松香树脂和少量松树脂活化剂(一种氢氯酸有机物媒介)混合而成。

松香的主要成分是松香酸(C₁₉H₃₁O₂), 在焊温下, 松香酸便转化为新松香酸, 这过程会产生有毒成分如小杨酞(HOC₂H₄COOH)和松萘, 挥发为烟气。

焊剂所包含的大量树脂, 也会产生苯基而焊剂中松树脂的活化剂也会产生氯化氢(HCL)及其他化合物。

吸入这些毒气会引起头痛、晕呕、眼疾及其它有害健康的疾病。

EH493吸烟器的高效能风扇及其活性炭过滤片, 能吸收有毒焊剂和铅烟, 十分有效。

规格	
名称	EH493
电源	110/220 伏特交流电 60/50赫兹
耗电	30瓦特
外形体积 (宽X高X深)	225X410X190毫米 (8.8X16.1X7.5英寸)
重量	1.6公斤(3.5磅)
附件	活性炭过滤片

产品编号是根据耗电伏特量而定, 订购时, 请说明耗电量。

活性炭过滤器	
体积(宽X高X深)	130X130X10毫米(5.1X5.1X0.4英寸)
每个过滤片所含活性炭	12克(0.03磅)
每个过滤片的吸收能力	4克(0.01磅)(最高吸收毒气量)

替换部分	
编号	A1001
名称	过滤片组件
规格	活性炭过滤片

*以上规格可能变更, 恕不另行奉告

装置过滤片

- 打开过滤片保护罩
- 装入活性炭过滤片
- 拧紧过滤片保护盖

调整风扇角度


- 旋开493侧边扭
- 调整风扇角度
- 旋紧扭

替换过滤片

依照正常使用条件, 过滤片应每月替换, 因其吸收能力已减弱, 如果尘埃粘附在过滤片上, 也要替换。

注意

过滤片切勿潮湿。



TOPLIA 拓利亞®

保修证

多谢阁下选购“拓利亞”产品。本公司向各直接用户保证“拓利亞”带电类工具提供一年免费保修服务; 保修规则如下:

- 一) 用户必须出示此保修证及正式购机发票。
- 二) 如于保修期发生故障, 经本公司技术人员证实故障属于正常情况下发生, 拓利亞将免费提供修理坏机及更换零件服务。
- 三) 更换后的所有零件, 将归属拓利亞。
- 四) 保修产生物流运送费用由用户自行负责。
- 五) 在下列情况拓利亞不承担保修责任, 如用户确定需要拓利亞提供维修服务, 需支付维修及零件材料费用: (甲) 产品曾被非本公司技术人员或非经本公司授权服务站修理或改装。(乙) 产品曾因被错误操作、保养、人为损坏、碰坏、摔坏、水浸等意外等引致损坏。
- 六) 本公司将不负任何于作用时引致的其它损失。
- 七) 易耗易损等附件不提供免费保修, 具体配件明细以拓利亞公布为标准。
- 八) 本保修证只适用于中国大陆地区有效。

注意: 请保留此保修证及购买商号的发票正本。修理时需出示给维修人员查阅, 方为有效。

TOPLIA 拓利亞®

合格证

产品类别	拓利亞(TOPLIA) 产品	经销商号	
出厂日期		型号	
检验员	检(3)	购机日期	

拓利亞保证此产品符合说明书所要求的技术标准, 产品合格。

拓利亞®
优利德科技(中国)股份有限公司
地址: 广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号
电话: (86-769) 8572 3888
邮编: 523 808
http://www.toplia.com.cn



微信订阅号



视频总览二维码



欢迎拨打客服热线
0769-85729859

拓利亞®

优利德科技(中国)股份有限公司

地址: 广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号

电话: (86-769) 8572 3888

邮编: 523 808

http://www.toplia.com.cn

